

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO




CONTRATO : _____
 COMPAÑÍA : IPROMEX S.A DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA Y CABLEADO DESDE TABLERO 1 EXISTENTE.		

CENTRO **CENDI JOSEFINA VICENS**
 ASISTENCIAL: _____
 PERÍODO : _____



REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO : _____
 COMPAÑÍA : IPROMEX S.A DE C.V.

ÁLBUM FOTográfico

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE TABLERO DE CARGA Q0D18 PARA EQUIPOS MINISPLIT EN SALONES.		

CENTRO **CENDI JOSEFINA VICENS**
 ASISTENCIAL: _____
 PERÍODO: _____



REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : IPROMEX S.A DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y CABLES CALIBRE 10' PARA EQUIPOS TIPOS MINISPLIT		

CENTRO **CENDI JOSEFINA VICENS**
 ASISTENCIAL:
 PERIODO :



REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO




CONTRATO :
COMPAÑÍA : IPROMEX S.A DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE TIERRA FISICA PARA ATERRIZAJES DE TABLERO Q0D18.		

CENTRO **CENDI JOSEFINA VICENS**
ASISTENCIAL:
PERÍODO:



REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO




CONTRATO : _____
 COMPAÑÍA : IPROMEX S.A DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRAFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	

DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE INTERRUPTORES EN TABLERO Y COLOCACION DE TAPAS EN TIERRA FISICA.

CENTRO **CENDI JOSEFINA VICENS**
 ASISTENCIAL: _____
 PERÍODO: _____



REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR