

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO :  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: 1.- ELABORACION DE SARDINEL O PRETEL A BASE DE 1 HILADA DE BLOCK, EN AULAS 1RO "A" "B" Y MATERNALES "A" Y "B" EN EDIFICIO 4		

CENTRO: **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL:  
 PERÍODO: **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



ELABORACION DE SARDINEL EN AULAS Y MATERNALES INICIO



ELABORACION DE SARDINEL EN AULAS Y MATERNALES EN PROCESO



ELABORACION DE SARDINEL EN AULAS Y MATERNALES FINALIZADO

REALIZÓ.  
 SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO :  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO EN HERRERIA EXTERIOR FACHADA PRINCIPAL		

CENTRO **CENDI MARINA CORTAZAR**  
 ASISTENCIAL:  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE  
 AREA DE EXTERIORES  
 ANTES



APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE (PROCESO DE LIMPIEZA CON REMOVEDOR)  
 AREA DE EXTERIORES  
 EN PROCESO (APLICACIÓN DE REMOVEDOR)



APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE (PROCESO DE LIMPIEZA CON REMOVEDOR)  
 AREA DE EXTERIORES  
 FINAL

REALIZÓ.  
 SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO :  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: APLICACION DE PINTURA VINILICA MCA BEREL, LINEA BERELINTE, COLOR BLANCO MATE.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL:  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



APLICACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES  
 AREA DE AULAS  
 INICIO



APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EXTERIORES  
 AREA DE AULAS  
 EN PROCESO



APLICACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES  
 AREA DE AULAS  
 FINAL

REALIZÓ.  
 SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO :  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE TELA DE MOSQUITERO EN VENTANALES DEL CENTRO CENDI		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL:  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



REPOSICION DE TELA DE MOSQUITERO EN DIVERSAS AREAS ANTES



REPOSICION DE TELA DE MOSQUITERO EN DIVERSAS AREAS EN PROCESO



REPOSICION DE TELA DE MOSQUITERO EN DIVERSAS AREAS FINAL

REALIZÓ.  
 SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO :  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE PLAFON DE TABLAROCA (PLATABANDA) PERIFERICO Y PLAFON RETICULADODE 0.61 X 0.61, EN AREA DE COCINA-COMEDOR.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL:  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



FABRICACION DE PLAFON DE TABLAROCA Y RETICULAR  
 AREA SE COMEDOR-COCINA  
 EN PROCESO



FABRICACION DE PLAFON DE TABLAROCA Y RETICULAR  
 AREA SE COMEDOR-COCINA  
 EN P'ROCESO



FABRICACION DE PLAFON DE TABLAROCA Y RETICULAR  
 AREA SE COMEDOR-COCINA  
 FINAL

REALIZÓ.  
 SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**




CONTRATO : \_\_\_\_\_  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE LAVABOS EN DIVERSAS AREAS		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL: \_\_\_\_\_  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



MANTENIMIENTO DE LAVABOS  
 DIVERSAS AREAS  
 ANTES



MANTENIMIENTO DE LAVABOS  
 DIVERSAS AREAS  
 EN PROCESO



MANTENIMIENTO DE LAVABOS  
 DIVERSAS AREAS  
 FINAL

REALIZÓ.

SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO :  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS TRIFASICOS "A" Y "B"(NQ430L2C14 Y NQ430L1CC14 RESPECTIVAMENTE)		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL:  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS TRIFASICOS  
 AREA DE MEDIA TENSION  
 ANTES



DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS TRIFASICOS  
 AREA DE MEDIA TENSION  
 EN PROCESO



DESMANTELAMIENTO DE TABLERO  
 AREA DE MEDIA TENSION  
 FINAL

REALIZÓ.

SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO :  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: RECORTE Y EMBOQUILLADO DE ENTREPAÑOS DE CONCRETO ARMADO BAJO CUBIERTA DE COCINA		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL:  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



RECORTE Y EMBOQUILLADO DE ENTREPAÑOS DE CONCRETO ARMADO EN COCINA ANTES



RECORTE Y EMBOQUILLADO DE ENTREPAÑOS DE CONCRETO ARMADO EN COCINA EN PROCESO



RECORTE Y EMBOQUILLADO DE ENTREPAÑOS DE CONCRETO ARMADO EN COCINA FINAL

RALIZÓ.  
 SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO :  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: RECORTE, PICADO Y REPELLADO DE PLAFON EN AREA DE FILTRO JUNTO A DIRECCION (PLAFON DETERIORADO Y DESPRENDIDO) DIMS. DE 1.40x2.40 MTS.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL:  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



RECORTE , PICADO Y REPELLADO DE PLAFON DETERIORADO EN AREA DE FILTRO. ANTES



RECORTE , PICADO Y REPELLADO DE PLAFON DETERIORADO EN AREA DE FILTRO. EN PROCESO



RECORTE , PICADO Y REPELLADO DE PLAFON DETERIORADO EN AREA DE FILTRO. EN PROCESO



RECORTE , PICADO Y REPELLADO DE PLAFON DETERIORADO EN AREA DE FILTRO. FINAL

RALIZÓ.  
 SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO :  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO ESCOBILLADO EN PASILLO ENTRE EL EDIFICIO 8 Y NAVE TECHADA.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL:  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO ARMADO EN PASILLO ANTES



FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO ARMADO EN PASILLO EN PROCESO



FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO ARMADO EN PASILLO FINAL



RALIZÓ.  
 SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO :  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE BASES DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA PARA TINACOS ROTOPLAS DE 5 CMS. DE ESPESOR		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL:  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



FABRICACION DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA TINACOS EN AZOTEA ANTES



FABRICACION DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA TINACOS EN AZOTEA EN PROCESO



FABRICACION DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA TINACOS EN AZOTEA FINAL

REALIZÓ.  
 SUPERVISOR

Vo. Bo.

**SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**



CONTRATO : \_\_\_\_\_  
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE ENVOLVENTE DE TABLAROCA EN CAMPANA DE EXTRACCION INCLUYENDO PASTA		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**  
 ASISTENCIAL: \_\_\_\_\_  
 PERÍODO : **SEMANA 3; DEL 17-AGOSTO-2015 AL 22-AGOSTO-2015**



FABRICACION DE ENVOLVENTE DE TABLAROCA EN CAMPANA DE EXTRACCION ANTES



FABRICACION DE ENVOLVENTE DE TABLAROCA EN CAMPANA DE EXTRACCION EN PROCESO



FABRICACION DE ENVOLVENTE DE TABLAROCA EN CAMPANA DE EXTRACCION FINAL

REALIZÓ.  
  
 SUPERVISOR

Vo. Bo.