

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO : _____
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: 1.- SELLADO DE VENTANAS DE HERRERIA EN PARTE SUPERIOR DEL COMEDOR CON POLIURETANO		

CENTRO: **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL: _____
 PERÍODO: **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



SELLADO DE VENTANAS DE HERRERIA EN PARTE SUPERIOR DE COMEDOR ANTES



SELLADO DE VENTANAS DE HERRERIA EN PARTE SUPERIOR DE COMEDOR INICIO



SELLADO DE VENTANAS DE HERRERIA EN PARTE SUPERIOR DE COMEDOR FINAL

REALIZO
 SUPERVISOR

Bo. Vo.
 SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE LOSETA ESMALTADA COLOR BLANCO DE 20 x 30 CMS		

CENTRO **CENDI MARINA CORTAZAR**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



COLOCACION DE LOSETA ESMALTADA
 COLOR BLANCO EN DIVERSAS AREAS
 ANTES



COLOCACION DE LOSETA ESMALTADA
 COLOR BLANCO EN DIVERSAS AREAS
 EN PROCESO



COLOCACION DE LOSETA ESMALTADA
 COLOR BLANCO EN DIVERSAS AREAS
 FINAL

REALIZO
 SUPERVISOR

Bo. Vo.
 SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: DESMANTELAMIENTO DE HERRERIA TROPICAL EN AREA DE TRABAJO SOCIAL		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



DESMANTELAMIENTO DE HERRERIA TROPICAL
 AREA DE TRABAJO SOCIAL Y CONSULTORIO MEDICO
 ANTES



DESMANTELAMIENTO DE HERRERIA TROPICAL
 AREA DE TRABAJO SOCIAL Y CONSULTORIO MEDICO
 EN PROCESO



DESMANTELAMIENTO DE HERRERIA TROPICAL
 AREA DE TRABAJO SOCIAL Y CONSULTORIO MEDICO
 FINAL



REALIZO

SUPERVISOR

Bo. Vo.

SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: DEMOLICION DE CELOSIA DE BARRO EXTRUIDO EN ILUMINACION CENITAL DE AREA DE DIRECCION.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



DEMOLICION DE CELOSIA DE BARRO EXTRUIDO EN ILUMINACION CENITAL EN DIRECCION ANTES



DEMOLICION DE CELOSIA DE BARRO EXTRUIDO EN ILUMINACION CENITAL EN DIRECCION EN PROCESO



DEMOLICION DE CELOSIA DE BARRO EXTRUIDO EN ILUMINACION CENITAL EN DIRECCION EN PROCESO

REALIZO
 SUPERVISOR

Bo. Vo.
 SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: FABRICACION DE VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN AREAS DE CONSULTORIO MEDICO Y TRABAJO SOCIAL.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



FABRICACION DE VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN AREAS DE CONSULTORIO MEDICO Y TRABAJO SOCIAL
 INICIO



FABRICACION DE VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN AREAS DE CONSULTORIO MEDICO Y TRABAJO SOCIAL
 EN PROCESO



FABRICACION DE VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN AREAS DE CONSULTORIO MEDICO Y TRABAJO SOCIAL
 FINAL

REALIZO
 SUPERVISOR

Bo. Vo.
 SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN DIVERSAS AREAS		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN DIVERSAS AREAS ANTES



APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN DIVERSAS AREAS EN PROCESO



APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN DIVERSAS AREAS EN PROCESO



APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN DIVERSAS AREAS FINAL

REALIZO

SUPERVISOR

Bo. Vo.

SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA EN FACHADA PRINCIPAL		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA EN FACHADA PRINCIPAL EN PROCESO



APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA EN FACHADA PRINCIPAL EN PROCESO



APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA EN FACHADA PRINCIPAL FINAL

REALIZO
 SUPERVISOR

Bo. Vo.
 SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN COLORES SEGÚN DISEÑO DE TRIANGULOS		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN COLORES EN BARDA DE FACHADA PRINCIPAL INICIO



APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN COLORES EN BARDA DE FACHADA PRINCIPAL EN PROCESO



APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN COLORES EN BARDA DE FACHADA PRINCIPAL FINAL

REALIZO

Bo. Vo.

SUPERVISOR

SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: IDENTIFICACION Y MARCADO DE CIRCUITOS; CLIMAS ALUMBRADO, CONTACTOS, BOMBAS.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



IDENTIFICACION Y MARCADO DE CIRCUITOS
 EN AREA DE CASETA
 ANTES



IDENTIFICACION Y MARCADO DE CIRCUITOS
 EN AREA DE CASETA
 EN PROCESO



IDENTIFICACION Y MARCADO DE CIRCUITOS
 EN AREA DE CASETA
 EN PROCESO



IDENTIFICACION Y MARCADO DE CIRCUITOS
 EN AREA DE CASETA
 EN PROCESO

REALIZO

Bo. Vo.

SUPERVISOR

SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: TENDIDO DE TUBERIA CONDULET DE 1 1/2", CEDULA 30 EN AZOTEA PARA ALIMENTACION DE TABLERO "E" EN CENTRO DE COMPUTO.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



TENDIDO DE TUBERIA CONDULET DE 1 1/2" EN AZOTEA PARA ALIMENTACION DE TABLERO EN CENTRO DE COMPUTO
 INICIO



TENDIDO DE TUBERIA CONDULET DE 1 1/2" EN AZOTEA PARA ALIMENTACION DE TABLERO EN CENTRO DE COMPUTO
 EN PROCESO



TENDIDO DE TUBERIA CONDULET DE 1 1/2" EN AZOTEA PARA ALIMENTACION DE TABLERO EN CENTRO DE COMPUTO
 EN PROCESO



REALIZO
 SUPERVISOR

Bo. Vo.
 SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS TRIFASICOS "A" Y "B" EN AREA DE CASETA DE ALTA TENSION.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS TRIFASICOS "A" Y "B" EN AREA DE CASETA DE ALTA TENSION INICIO



DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS TRIFASICOS "A" Y "B" EN AREA DE CASETA DE ALTA TENSION EN PROCESO



DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS TRIFASICOS "A" Y "B" EN AREA DE CASETA DE ALTA TENSION FINAL



REALIZO
 SUPERVISOR

Bo. Vo.
 SUPERVISOR DIF

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO :
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	

DESCRIPCIÓN: RANURADO EN MURO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA ALOJAR TUBERÍA 1 1/2" PARA ALIMENTAR TABLEROS "C" Y "D", UBICADOS EN EL AREA DE FILTRO.

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERÍODO : **SEMANA 4; DEL 24-AGOSTO-2015 AL 29-AGOSTO-2015**



RANURADO EN MURO Y LOSA PARA ALIMENTACION DE TABLEROS "C" Y "D" EN AREA DE FILTRO INICIO



RANURADO EN MURO Y LOSA PARA ALIMENTACION DE TABLEROS "C" Y "D" EN AREA DE FILTRO EN P'ROCESO



RANURADO EN MURO Y LOSA PARA ALIMENTACION DE TABLEROS "C" Y "D" EN AREA DE FILTRO FINAL

REALIZO
 SUPERVISOR

Bo. Vo.
 SUPERVISOR DIF