

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO : _____
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: 1.- FABRICACION DE TABLEROS DE DUROCK A DOS CARAS, EN MARCOS DE HERRERIA EXISTENTE EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL CENDI.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL: _____
 PERÍODO : **SEMANA 5; DEL 31-AGOSTO-2015 AL 05-SEPTIEMBRE-2015**



FABRICACION DE TABLEROS DE DUROCK A DOS CARAS EN FACHADA PRINCIPAL ANTES



FABRICACION DE TABLEROS DE DUROCK A DOS CARAS EN FACHADA PRINCIPAL EN PROCESO



FABRICACION DE TABLEROS DE DUROCK A DOS CARAS EN FACHADA PRINCIPAL FINAL

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO : _____
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: DEMOLICION DE TINACOS DE ASBESTO, RECORTE DE MURETES DE TABIQUE Y EMBOQUILLADOS.		

CENTRO **CENDI MARINA CORTAZAR**
 ASISTENCIAL: _____
 PERIODO : **SEMANA 5; DEL 31-AGOSTO-2015 AL 05-SEPTIEMBRE-2015**



DEMOLICION DE TINACOS DE ASBESTO.
 EN AREA DE AZOTEA
 ANTES



DEMOLICION DE TINACOS DE ASBESTO.
 EN AREA DE AZOTEA
 EN PROCESO



DEMOLICION DE TINACOS DE ASBESTO Y COLOCCION DE TINACOS ROTOPLAS TRICAPA DE 1100 LTS.
 EN AREA DE AZOTEA
 FINAL

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO : _____
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS ROTOPLAS TRICAPA DE 1100 LTS.		

CENTRO "CENDI "MARINA CORTAZAR"
 ASISTENCIAL: _____
 PERIODO : SEMANA 5; DEL 31-AGOSTO-2015 AL 05-SEPTIEMBRE-2015



INST. DE TINACOS ROTOPLAS TRICAPA DE 1100 LTS.
 AREA DE AZOTEA
 ANTES



INST. DE TINACOS ROTOPLAS TRICAPA DE 1100 LTS.
 AREA DE AZOTEA
 EN PROCESO



INST. DE TINACOS ROTOPLAS TRICAPA DE 1100 LTS.
 AREA DE AZOTEA
 FINAL

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO : _____
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: ENCOFRADO DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE 1 1/2" DE REGISTRO EXISTENTE A REGISTRO NUEVO.		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL: _____
 PERIODO : **SEMANA 5; DEL 31-AGOSTO-2015 AL 05-SEPTIEMBRE-2015**



ENCOFRADO DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO EN AREAS EXTERIORES
 INICIO



ENCOFRADO DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO EN AREAS EXTERIORES
 EN PROCESO



DEMOLICION DE CELOSIA DE BARRO EXTRUIDO EN ILUMINACION CENITAL EN DIRECCION FINAL

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO : _____
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

35101	DIA99
DESCRIPCIÓN: SUSTITUCION DE MANGUERA DE 19 MM. POR TUBO PLUS DE 19 MM (3/4"), EN ALIMENTACION DE TINACOS.	

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL: _____
 PERÍODO : **SEMANA 5; DEL 31-AGOSTO-2015 AL 05-SEPTIEMBRE-2015**



SUSTITUCION DE MANGUERA DE 19 MM POR TUBO PLUS EN ALIMENTACION HIDRAULICA DE TINACOS INICIO



SUSTITUCION DE MANGUERA DE 19 MM EN ALIMENTACION HIDRAULICA DE TINACOS EN PROCESO



SUSTITUCION DE MANGUERA DE 19 MM POR TUBO PLUS EN ALIMENTACION HIDRAULICA DE TINACOS FINAL



REALIZÓ: _____

Vo.Bo.: _____

SUPERVISOR

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



CONTRATO : _____
 COMPAÑÍA : ELIGE S.DE R.L. DE C.V.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

PARTIDA	PROYECTO	UNIDAD
35101	DIA99	
DESCRIPCIÓN: ALIMENTACION ELECTRICA A TABLERO "C", 4 HILOS CON CABLE AWG CALIBRE 2 Y 1 HILO CABLE DESNUDO CALIBRE 4 AWG		

CENTRO **CENDI "MARINA CORTAZAR"**
 ASISTENCIAL:
 PERIODO: **SEMANA 5; DEL 31-AGOSTO-2015 AL 05-SEPTIEMBRE-2015**



ALIMENTACION ELECTRICA A TABLERO "C"
 EN AREA DE FILTRO
 INICIO



ALIMENTACION ELECTRICA A TABLERO "C"
 EN AREA DE FILTRO
 EN PROCESO



ALIMENTACION ELECTRICA A TABLERO "C"
 EN AREA DE FILTRO
 EN PROCESO

ALIMENTACION ELECTRICA A TABLERO "C"
 EN AREA DE FILTRO
 FINAL

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR

REALIZÓ:

Vo.Bo.:

SUPERVISOR